飲料水（水道水）の放射性物質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査結果（三春町）

○検査水の採取場所　・三春町上水・・・・大字下舞木字石田地内（下舞木処理場　蛇口）
・過足簡易水道・・・・・大字過足字舘地内（過足浄水場施設内）

【7月分】

水道種別	7月2日		7月4日		7月5日		7月7日		7月10日		7月11日		7月13日		7月16日		7月18日		7月19日	
	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ
三春町上水道事業（大滝根川）表流水	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三春町過足簡易水道事業（第2井戸）深井戸	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※ND＝「検出されていない」という意味です。

水道種別	7月21日		7月24日		7月25日		7月27日	
	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ	放射性ヨウ素	放射性ｾｼｳﾑ
三春町上水道事業（大滝根川）表流水	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三春町過足簡易水道事業（第2井戸）深井戸	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND