

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(三春町)

- 検査水の採取場所
- ・三春町上水……大字下舞木字石田地内(下舞木処理場 蛇口)
 - ・過足簡易水道……大字過足字館地内(過足浄水場施設内)

【10月分】

水道種別	10月3日		10月10日		10月17日		10月24日		10月31日	
	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
三春町上水道事業 (大滝根川) 表流水	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三春町過足簡易 水道事業 (第2井戸)深井戸	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを表しています。
検出下限値は、1ベクレル/キログラム未満です。