

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(三春町)

- 検査水の採取場所
- ・三春町上水……大字下舞木字石田地内(下舞木処理場 蛇口)
 - ・過足簡易水道……大字過足字館地内(過足浄水場施設内)

【6月分】

| 水道種別 | 6月3日 | | 6月10日 | | 6月17日 | | 6月24日 | |
|------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
| 三春町上水道事業 (大滝根川) 表流水 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三春町過足簡易 水道事業 (第2井戸)深井戸 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

※「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを表しています。
検出下限値は、1ベクレル/キログラム未満です。